



aena

**Aeropuerto
Adolfo Suárez
Madrid-Barajas**

División de Ingeniería y Mantenimiento

ANEXO II: INFORME AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento de Madrid

Fecha: 23 de febrero de 1999
Dirección:

AENA
Jefe del Departamento de Ingeniería
Avda. Hispanidad, s/n.
28042 MADRID-
D. José Ramón Fernández Docal

Remite: SECCIÓN DE ALCANTARILLADO
Asunto:

Problemática existente en la acometida del Colector del Aeropuerto de Madrid/Barajas.



En contestación a su escrito de 10.02.99 referente a las obras de acondicionamiento de la acometida del colector del Aeropuerto de Madrid-Barajas al colector municipal de Rejas, podemos informar lo siguiente:

El Colector de Rejas se pone en carga en su tramo final con lluvias de fuerte intensidad. Este hecho se ve agravado por la confluencia, en ese tramo, del colector del Aeropuerto, por lo tanto sería necesario para evitar estos problemas derivar las aguas pluviales de drenaje de las pistas y otras instalaciones del aeropuerto directamente al arroyo de Rejas, dejando que se incorporaran al colector solamente las aguas residuales. Esto supone establecer un sistema separativo en la red de saneamiento del aeropuerto.

Cuando tengan estudiado el proyecto correspondiente deberán ponerse en contacto con esta Jefatura para estudiar conjuntamente la o las conexiones al colector de Rejas y al arroyo de Rejas.

**EL INGENIERO JEFE DE LA SECCIÓN
DE ALCANTARILLADO**

Francisco Peñalver Ruiz.

